

# Mustek ScanMagic 4800 P dla Windows XP

Położenie: (nie dotyczy)

© Imagine Studio 2005, <http://imagineStudio.of.pl>

Jeśli posiadasz skaner Mustek, może on przestać działać po przejściu na system *Windows XP* lub po instalacji dodatku *Service Pack 2*. Sama instalacja nowych sterowników może nie pomóc, należy jeszcze zmienić ustawienia portu LPT. Oto szczegóły:

- Ściągnij nowe aktualne sterowniki ([www.mustek.com](http://www.mustek.com)).
- Zainstaluj sterowniki (dla *Windows XP* są to dwa pliki: *web.exe* i *web.w02*). Jeśli nie zmieszczą się na dyskietce, należy skopiować je na dysk twardy i uruchomić pierwszy z nich.
- Wejdź do BIOS i ustaw *Parallel Port* na obsługę EPP: *Award Software BIOS: Integrated Peripherals/Onboard Parallel Mode--> EPP (ver. 1.9)*.

Po wykonaniu tych kroków skaner uruchamiany jest po wywołaniu z programów graficznych (np. z *IrfanView*) za pomocą polecenia *Plik/Acquire*.

Ostatnia aktualizacja: 31 maj 2005.